


Dräger X-plore® 8000

Das System auf einen Blick



* Gilt ebenso für Helm mit Visier (R58325 & R59910) sowie Schutzvisier (R59900)
¹ Die Standardhaube lang und das Schweißerschutzvisier dürfen nicht in potentiell explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
² Die für das Dräger X-plore® 8000 System jeweils zugelassenen Dräger Halb- und Vollmasken entnehmen Sie bitte der folgenden Produktinformation: Dräger X-plore® 8000.